

Listado de hidrantes afectados:

TAG	ID_PROYECTO
231H034	H-01A
231H004	H-02-03
231H024hh1	H-04A
231H024hh2	H-04A_MH
231H025	H-04B
231H031	H-06B
231H026	H-08A
231H030	H-08B
231H027	H-09
231H028	H-10
231H032	H-11
231H033	H-12
231H005	H-14A
231H007hh1	H-14B
231H007hh2	H-14B_MH
231H021	H-16
231H008	H-17
231H010hh1	H-19
231H010hh2	H-19_MH
231H015	H-20
231H022	H-21
231H023	H-22
231H016	H-23
231H017	H-24
231H018	H-25
231H011	H-27
231H020	H-28B
231H012	H-29
231H013	H-30
231H014	H-31
231H010hh3	PA-19
231H011hh2	PA-27
	Toma Fitosanitarios-H17